


光触媒コーティング ATP検査

施工箇所: 笛吹川フルーツパーク公園 屋外遊具・屋内遊具・キッズスペース
施工日: 令和2年9月1日



2か月後



ATP数値 <547>



ATP数値 <855>



ATP数値 <676>

※再検査日: 令和2年11月17日

ATP(汚染物質)数値(基準)・・・1000以下=清潔 / 1000~2000=注意 / 2000以上=警戒